

POSTE SOUDURE D 3.2 TW213049 130A

POSTE SOUDURE D 3.2 TW213049

-MMA – soudage manuel à l'arc avec des électrodes enrobées.

-ARC-Force : ajuste le courant pour éviter que l'électrode ne colle lorsque la distance entre l'électrode et la pièce diminue.

-Hot Start : simplifie l'allumage de l'arc en augmentant brièvement le courant au début du soudage.

-Anti-Stick : Coupe l'alimentation de l'équipement lorsque l'électrode colle, en prenant soin de la pièce, de l'électrode et en facilitant le décollage.

Emballé dans une boîte colorée :

1 PC. casque.

1 PC. Brosse métallique.

1 PC. Pince de masse avec câble.

1 PC. porte-électrode avec câble.

1 PC. sangle portable.