

POSTE SOUDURE D 4.0 180A TW218016

POSTE SOUDURE D 4.0

TW218016

Anti-adhésif/démarrage à chaud/Arc-force

1 porte-électrode avec câble

1 pince de terre avec câble

1 brosse métallique

1 pièces casque

1 sangle portable.